

Základní informace o objektu Nemocnice Rumburk_Objekt č.p. 1179_lab. HTO

Uvedený objekt se nalézá v areálu Chirurgie (Pavilon I.) na adrese U Nemocnice 1298/6. jedná se zděný objekt o 3 podlažích (1 PP, 2 NP) a podkroví. Na objektu nebyla prováděna žádná rekonstrukce a veškeré opravy spočívaly jen v odstraňování aktuálního havarijního stavu a výmalbách vnitřních prostor. Umístění a dispozice budovy je následující:



Obr. 1 - Umístění HTO v areálu č.1 - Chirurgie

- 1 – Hlavní budova č.p.1298
- 2 – PTS čp. 1299
- 3 – Oční bez čp
- 4 – Garáže bez čp.
- 5 – HTO (OTS) čp. 1179**
- 6 – Výp.středisko č.p.1064
- 7 – Márnice č.p. 1300 (nyní sklad NO)
- 8 – Trafo bez čp.
- 9 – Garáž bez čp

1 PP - vyklizené, je zde výměník TUV. Pod stropy jsou rozvody odpadů (havarijní stav). V úrovni PP je hlavní vchod a dva boční vchody pod venkovními schodišti.

1 NP – jsou zde umístěny laboratoře HTO (hematologické oddělení). DO 1 NP vedou dva vchody, z nichž je používáný přední (ze strany vjezdu do areálu). Schodiště k tomuto vchodu bylo vzhledem k havarijnímu stavu v roce 2018 svépomocí opraveno (pracovníkem údržby)

2 NP – ubytovna pro zaměstnance nemocnice. Jsou zde jednotlivé pokoje se společnou kuchyňkou. Vchod je samostatný z průčelí budovy. 1 NP a 2 NP nejsou stavebně propojeny.

Podkroví – v současnosti nepoužívané. Jedná se o klasické půdní prostory. Krov trémový, střecha pálená taška.

Stav budovy odpovídá stáří budovy a minimální údržbě:

- a. Okna jsou dřevěná, špaletová za hranicí životnosti
- b. Topení je původní litinové
- c. Splašková kanalizace je v havarijním stavu.
- d. Elektroinstalace nevyhovující
- e. Výška místností 1 PP = 2,8 m
- f. Výška místností 1.NP = 4,5 m
- g. Výška místností 2.NP = 4,1 m
- h. Datové rozvody jsou tažené v lištách.



Obr.2 - Budova HTO z jihu

Na dalších fotografiích je zachycen stav exteriéru i interiéru.



Obr.3 – Budova HTO ze severu



Obr.4 – Budova HTO z východu



Obr.5 - 1.PP



Obr.6 - Detail konstrukce stropu (pro všechna podlaží)



Obr.7 - Jedno z pracovišť HTO (1.NP)



Obr.9 - Stav oken



Obr.8 - Krov



Obr.9 - Chodba v 2.NP



Obr.10 - Schodiště

V Ústí nad Labem 4.1.2022

Mojmír Sklenář
specialista OPI