

## PROTOKOL č. 1838

o určení vnějších vlivů a určení typu místnosti pro lékařské účely

**Vypracoval:** SYVEL plus, s.r.o., Nelsonská 8, 417 05 Osek, IČO: 287 38 306

V Oseku

Dne: 10. 12. 2018

**Složení komise:**

**předseda komise:** Moravanský Jan - projektant profese elektro

**člen komise:** Lerch Filip – technik

**člen komise:** Friš Václav – vedoucí údržby KZ

**Název objektu:** Zřízení Intermediární péče na kardiochirurgickém oddělení

**Investor:** Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

**Použité podklady:** 1. Prohlídka stavby  
2. ČSN 33 2000-4-41ed.2/Z1, ČSN 33 2000-5-51ed.3, ČSN 33 2000-7-710

**Přílohy:** bez příloh

**Popis objektu** Jedná se o stávající zděný zastřešený objekt. V objektu se nachází oddělení kardiochirurgie.

*Prostředí a prostor z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem se určuje takto:*

*Prostředí*

- AA5** teplota okolí - +5°C až 40°C
- AB5** atmosférické podmínky v okolí – prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty.
- AC1** nadmořská výška - do 2000m
- AD1** výskyt vody zanedbatelný
- AE1** výskyt cizích pevných těles – zanedbatelný
- AF1** výskyt korozivních nebo znečišťujících látek – zanedbatelný
- AG1** mechanické namáhání – ráz mírný
- AH1** vibrace – mírné
- AK1** výskyt rostlinstva nebo plísní – bez nebezpečí
- AL1** výskyt živočichů – bez nebezpečí
- AM1** elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení - zanedbatelné
- AN1** sluneční záření se neurčuje
- AP1** seismické účinky – zanedbatelné
- AQ1** bouřková činnost – neurčuje se
- AR1** pohyb vzduchu – pomalý
- AS1** vítr – neurčuje se

*Využití*

- BA3** schopnost osob – invalidé
- BC2** dotyk osob s potenciálem země - výjimečný
- BD4** podmínky úniku v případě nebezpečí – obtížné
- BE1** povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek – bez významného nebezpečí

*Konstrukce budov*

- CA1** stavební materiály - nehořlavé
- CB1** konstrukce budovy – zanedbatelné nebezpečí

*V prostorech bude provedeno ochranné pospojení neživých vodivých částí.*

**Zdůvodnění:**

Dle ČSN 33 2000-4-41ed.2/Z1, tabulka NA.6 jsou prostory definovány jako – **Prostory zvlášť nebezpečné.**

**Rozhodnutí:** Instalace i zařízení bude vyhovovat ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

***Určení zdravotnického prostoru dle ČSN 33 2000-7-710***

Dle normy ČSN 33 2000-7-710 se místnost lůžkový pokoj zařazuje podle tab.B1: **skupina 1**

Dle normy ČSN 33 2000-7-710 se místnost a jednotka intermediární péče zařazuje podle tab.B1: **skupina 2**

**Poznámka:**

*Pokud se během realizace stavby, nebo i během provozu vyskytne nové nebo změny zde určené prostředí, musí být ustanovena nová komise, která přehodnotí dané prostředí podle změněných vnějších vlivů působících na bezpečnost osob a provozu.*

*Při změně charakteru místnosti je nutno nově určit typ místnosti a překontrolovat, zda stávající realizované požadavky vyhovují změněným podmínkám. Zařazení místnosti do některého z typů se opakovaně kontroluje ve lhůtách podle ČSN při periodických revizích.*

Datum sepsání protokolu: 10. 12. 2018

Podpis předsedy komise: .....