



Název veřejné zakázky: **Dodávka aktivních antidekubitních systémů do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1678/2019**

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

Zadavatel rozhodl o zrušení výše uvedené části veřejné nadlimitní zakázky vyhlášené dne 1. 7. 2019 dle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.

Odůvodnění pro zrušení:

V průběhu termínu pro příjem nabídek došel zadavatel ve spolupráci s OOKC (Odbor klinických obslužných činností) na jedné z informačních schůzek ke zjištění, že došlo k administrativnímu pochybení při vytváření technické specifikace, a to v textu: „*Plné použití s resuscitačními lůžky Multicare a Eleganza 3XC*“ byl chybně uveden typ lůžka. Místo lůžka **Multicare** mělo být správně uvedeno lůžko **Multicare LE**.

Avšak v návodu na použití lůžka **Multicare LE** je striktně napsáno, že musí být použity pouze matrace a příslušenství LINET – viz příloha č. 1 (strana 9 – Bezpečnostní pokyny, žlutě označený bod).

- ❖ Zajistěte, že pohyblivé části lůžka nejsou blokovány.
- ❖ **Na lůžku mohou být použity pouze matrace a příslušenství Linet.**
- ❖ Zatěžujte lůžko v souladu s bezpečnostním zatížením lůžka uvedeným na štítku.

- Použitím matrace, u které by se neshodovaly rozměry s originální matrací Linet, nemusí být zajištěny funkce, které má matrace plnit tj. zamezit vzniku nových dekubitů.
- Použitím matrace, u které by se neshodovaly rozměry a která by v určitých místech nebyla přizpůsobena místům, ve kterých dochází k „lámání“ lůžka při polohování do sedu apod., nemusí být zajištěny funkce matrace viz výše a také může dojít ke skřípnutí části pacienta mezi dvě pohyblivé se ložné plochy (ložná plocha pod stehny a spodními zády).
- Použitím matrace, která by v určitých místech nebyla přizpůsobena místům, ve kterých dochází k „lámání“ lůžka vlivem polohování je velký předpoklad, že se v těchto místech matrace bude více opotřebovávat a může tak docházet k čtenějším poruchám.
- Matrací, která by nesplňovala požadavky na rozměry a přesné kopírování tvaru ložné plochy, je možné, že bude omezena funkčnost postranic u lůžka. Postranice se nemusí samy zamykat do pozice, kdy zabraňují pacientovi opustit lůžko. Naopak také může dojít k tomu, že nebude postranice rychle spuštěna při nutnosti se dostat co nejbliž k pacientovi, jelikož postranice u lůžek Linet fungují tak, že se musí nejprve trochu natlačit dovnitř lůžka a poté jde zámek odemknout.



- Matrací, která by nesplňovala požadavky na rozměry a přesné kopírování tvaru ložné plochy, může být omezeno použití příslušenství (hrazda, infuzní stojan), které se umísťuje do otvorů a míst pro to určených u nohou nebo u hlavy pacienta. Matrace může ložnou plochu přesahovat a příslušenství se do otvoru pro to určený nedostane nebo naopak bude deformována matrace.
- Aby nebyly ovlivněny funkce lůžka jako je integrovaná váha je nutné jednak dodržet shodné rozměry matrace s ložnou plochou a matrace musí přesně dosedat na ložnou plochu ve všech místech – matrace musí přesně kopírovat tvar ložné plochy lůžka, na kterou je pořizována
- Špatným nebo nepřesným vážením může dojít k poškození pacienta vlivem špatné indikaci vývoje zdravotního stavu pacienta a hlavně podávání špatného množství léčiv. Toto je zásadní problém, jelikož dle váhy pacienta uvedené na lůžku jsou podávány různé koncentrace a množství léčiv. Špatným množstvím léčiv může být zásadně ovlivněn zdravotní stav pacienta a nemusí být poskytována zdravotní péče taková, jakou by pacient potřeboval.
Při poškození pacienta by se tato událost musela hlásit na SÚKL, kde by byl osloven i výrobce, aby lůžko prověřil, jestli jeho funkce jsou v pořádku, a pokud by výrobce zjistil, že byla použita jiná matrace a zadavatel nejednal dle návodu k použití, veškerá vina by padala na poskytovatele zdravotní péče. Výrobce by tímto vyloučil chybu jejich výrobku.
- Pokud by zadavatel nejednal v souladu s návodem k použití lůžka, kde je jednoznačně od výrobce uvedeno, že musí být použity matrace a příslušenství Linet, nemusí být zadavateli uznána záruka, v případě řešení reklamace.
- Při provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol (BTK – dle zákona č. 268/2014 Sb. §65) zadavateli nemusí být uděleno BTK, jelikož se nedržíme návodu k použití a váhy umístěné na lůžku nemusí fungovat správně. Pod spojení dvou věcí matrace od jiného výrobce než je lůžko, když v návodu k použití je striktně napsáno (jen matrace a příslušenství Linet) se nám servisní organizace nemusí podepsat, že lůžko prošlo BTK a nebudeme ho moci do odstranění závad používat.

Zadavatel se proto rozhodl z výše uvedených důvodů zrušit tuto nadlimitní veřejnou zakázku.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návod na použití Multicare LE

V Ústí nad Labem dne: 26-07-2019

06
 Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel.: 25488627
fax: 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel