

KZ

**Objednávka 2600140135**

Datum objednávky 01.09.2022

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., o.z.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Stargen EU s.r.o.  
Malešická 2251/51  
130 00 Praha 3

Vaše číslo dodavatele u nás  
1006243  
Termín dodávky: 22.11.2022

Dodávka pro RHB

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus Oprava přístroje	66.972,29	66.972,29

Objednáváme u Vás opravu "PŘÍSTROJ PRO ROBOT. NÁCVIK CHŮZE LOKOMAT" pro oddělení rehabilitace (budova T, 3.patro), Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Výrobní číslo přístroje: L60263 Inventární číslo: 210003059

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Závada: Oprava Free D modulu, který je součástí robotického přístroje Lokomat. Přístroj nelze používat pro nácvik chůze, hlášení na obrazovce "hlásí poruchu modulu" každou chvíli a terapie se zastavuje. Pan [REDACTED] informován.

Po diagnostice závady zaslána cenová nabídka č.: 37-2-0000153

[REDACTED] s DPH CZK

66.972,30

Vystav

Z důvodu [REDACTED] nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

# POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY - CENOVÝ NÁVRH

Strana 1 / 2

Ev.číslo 37-2-0000153

DODAVATEL IČ 28487150 DIČ CZ28487150 STARGEN EU s.r.o Malešická 2251/51  130 00 Praha 3 Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail:	Objednávka 2600140135 ze dne 01.09.2022 Naše zakázka 37-2-0000153 Den vystavení 01.09.2022
	ODBĚRATEL IČ 25488627 DIČ CZ25488627  Krajská zdravotní, a.s.  Sociální péče 3316 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa

**Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o ODSOUHLASENÍ / ZAMÍTNUTÍ cenového návrhu k PŘÍSTROJI / NÁSTROJI převzatému k opravě :**

Lokomat Pro V6 v.č. L60263 ;

Vaše objednávka je u nás vedena pod číslem **37-2-0000153**  
Servisní technik zodpovědný za Vaši zakázku je pan [REDACTED]

### Cenový návrh:

24.08.2022 (1h)

Po telefonickém ohlášení první diagnostika závady. Systém bez pacienta funguje normálně.  
Získány chybové hlášení, odeslány výrobci  
S pacientem se objevují chybové hlášení, nutné restatovat systém

31.08.2022 (3h)

Prověření kabelů pohonu a řídicí jednotky FreeD, test funkce FreeD pohonu  
Zjištěny poškozené / rozpadlé dorazy odlehčovacího systému - nutné vyměnit  
Vyčištěn vnitřek Lokomatu od nečistot z dorazů  
Chyby částečně způsobuje absence dorazů, odlehčovací systém se v maximu dostává do "zakázané" části Lokomat bez pacienta funkční, se zátěží pacienta se objevují chybové hlášení  
Automatická kalibrace BWS a FreeD - OK

07.09.2022 (2h)

Výměna / doplnění dorazů BWS, manuální kalibrace BWS neúspěšná, automatická kalibrace BWS OK  
Již se nezobrazuje chybové hlášení o BWS, stále FreeD

23.09.2022 (1h)

Doplnění dalších nutných dorazů BWS, stále manuální kalibrace BWS neúspěšná  
Lokomat již nelze spustit ani bez pacienta, Chybové hlášení E8-4 a E8-12

03.10.2022 (5h)

Obdrženy díly od výrobce na testování. Výměna:  
- senzorového kabelu pohonu FreeD  
- senzorového kabelu rozhraní FreeD a EtherCat  
- napájecího kabelu pohonu FreeD, pozitivní kalibrace FreeD, ale stále chybová hlášení  
- kompletní elektroniky týkající se FreeD  
- force sensor pohonu FreeD

Systém vykazuje stále chybová hlášení i po výměně všech dostupných dílů  
Podivné hodnoty ze senzorů FreeD

05.10.2022 (3h)

Opětovné testování dodaných dílů, vyřešení problémů se zeměním, již správné hodnoty senzorů FreeD  
Demontáž nepotřebných nových dílů, ponechán senzorový a napájecí svazek  
Pozitivní kalibrace, funkce systému  
Systém předán k testování s pacienty

# POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY - CENOVÝ NÁVRH

Strana 2 / 2

Ev. číslo 37-2-0000153

Po měsíci testování s pacienty systém funkční  
Výměna 2ks opoužívaných fixací délky stehna - při terapii se uvolňuje


## PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE

kat. číslo	název	množství MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
H26927	Damping ring LK	4,00 ks	724,50	2 898,00
H30523	Cable for sensor	1,00 ks	4 158,00	4 158,00
H30596	Cable pelvis-drive FD	1,00 ks	1 317,00	1 317,00
H12239	Locking Pin M10x1	2,00 ks	1 638,00	3 276,00
9998-2xx	Práce servisního specialisty	15,00 hod	2 500,00	37 500,00
9998-1S	Dopravné	400,00 km	15,50	6 200,00
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>55 349,00</b>

### VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy ~~SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME.~~

Dne - 4 - 11 - 2022



VYSTAVIL

[Redacted name]

mobilní telefon

[Redacted phone number]

[Redacted phone number]

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády č. 54/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.