

Objednávka 4600113039

Datum objednávky 07.09.2023

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Most, o.z.

J.E.Purkyně 270

434 64 Most

BIONIK Stapro Group s.r.o.
Pernštýnské náměstí 51
530 02 Pardubice 2

Vaše číslo dodavatele u nás
1011021

Termín dodávky: 07.09.2023

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus	Opravy po BTK - ARO RES-Mindray M7 162.200,00	162.200,00

Objednáváme u Vás opravy po BTK u ultrazvukového přístroje Mindray M7
Při provádění pBTK byly zjištěny tyto nedostatky:

- Vadný otočný knoflík na gain (zesílení obrazu)
- Vadné baterie- ultrazvuk vydrží cca 2 minuty bez připojení sítě
- Vadná konvexní sonda C5-2s (v.č: NDX58026100,
i.č.:410001393/2 - na dvou místech vadné krystaly
- Odlupují se české popisky na klávesnici

Přístroj ultrazvukový Mt s CW

typ: Mindray M7

výrobní číslo: NW-58005266

inventární číslo: 410001393

+

Příslušenství:

- lineární sonda L12-4s, v.č. NYD57003164

inv.č.410001393/1

- konvexní sonda C5-2s, v.č.NDX58026100

IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

Objednávka 4600113039



Datum objednávky 07.09.2023

BIONIK Stapro Group s.r.o.
530 02 Pardubice 2

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
------	--------------------------	----------------------	------------------	---------

inv.č.410001393/2
- sektorová sonda P4-2s, v.č.NYA57009333
inv.č.410001393/3
-stolek UMT-200, v.č.BGX56103003
inv.č.410001393/4

Kontakt nemocnice Most

ARO RES - 
ARO RES - 

Termín: opravy provést co nejdříve

CENA ZA OPRAVY PO BTK JE 162200 VČETNĚ DPH, PRÁCE, CESTY TECHNIKA, NUTNÉ VÝMĚNY
NÁHRADNÍCH DÍLŮ.

CENA BYLA STANOVENA NA ZÁKLADĚ ZASLANÉHO CENOVÉHO NÁVRHU NA OPRAVU

FIRMA: BIONIK STAPRO GROUP




Celk.hodn. s DPH CZK

162.200,00

Vystavil 

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO:  DIČ:  Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 5. září 2023 9:01
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: OBJEDNÁVKA Č.4600111586

Dobrý den,

Posílám cenovou nabídku na náhradní díly k ultrazvuku Mindray M7:

položka	počet	cena/jednotku	cena	DPH	cena s DPH
Control pannel board (deska klávesnice)	1	27 500,00 Kč	27 500,00 Kč	21%	33 275,00 Kč
Baterie M7	1	24 500,00 Kč	24 500,00 Kč	21%	29 645,00 Kč
Konvexní sonda C5-2s	1	82 000,00 Kč	82 000,00 Kč	21%	99 220,00 Kč
				Celkem s DPH:	162 140,00 Kč

S pozdravem,

[REDACTED]
servisní technik



BIONIK Stapro Group s. r. o.
Pernštýnské náměstí 51 | 530 02 Pardubice

From: [REDACTED]
Sent: Saturday, September 2, 2023 12:04 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: RE: OBJEDNÁVKA Č.4600111586

Dobrý den,

Včera jsem byl na BTK ultrazvuku Mindray M7 v.č.: NW-58005266 na oddělení ARO-RES.
Byly zjištěny závady:

- Vadný otoční knoflík na gain (zesílení obrazu).
- Vadné baterie – ultrazvuk vydrží cca 2 minuty bez připojení do sítě
- Vadná konvexní sonda C5-2s (v.č.: NDX58026100, i.č.: 410001393-2) – na dvou místech vadné krystaly
- Odlupují se české popisky na klávesnici (otázka pár korun)

Závady nejsou závažné a je zatím možné s ultrazvukem bezpečně pracovat.

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 8. září 2023 10:24
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: OBJEDNÁVKA Č.4600113039 - OPRAVY PO BTK

Dobrý den,

Děkujeme za objednávku.

Náhradní díly objednáme u Mindraye. Až dorazí, domluvíme se na oddělení na termínu opravy.

S pozdravem,

[REDACTED]
servisní technik



BIONIK Stapro Group s. r. o.
Pernštýnské náměstí 51 | 530 02 Pardubice

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, September 7, 2023 2:53 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: OBJEDNÁVKA C.4600113039 - OPRAVY PO BTK
Importance: High

Dobrý den,

V příloze posíláme objednávku č. 4600113039 na provedení oprav zjištěné při pBTK

Prosím potvrďte objednávku.

 **Krajská zdravotní
nemocnice Ústeckého kraje**

[REDACTED]
referent
Oddělení zdravotnické techniky

