

Objednávka 6600055739

Datum objednávky 07.12.2025

Oddělení: Zdravotnická tech.

Mobil:

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Děčín, o. z.

U Nemocnice 1

405 02 Děčín II

RADIX CZ s.r.o.

Čáslavská 231

284 01 Kutná Hora - Karlov

Vaše číslo dodavatele u nás

1001701

Termín dodávky: 07.12.2025

Fakturujte se splatností 30 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota

00010		TIPCAM®1 S 3D FULL HD		
	1	Kus		

Objednáváme opravu laparoskopické optiky SN 18220 dle zaslané CN č.
289-25-PES-R2.

Vystavil:.....

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněn.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

RADIX CZ s.r.o.

Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora, Karlov

technik OZT

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o.z.

U Nemocnice 1

405 02 Děčín

Česká republika

Název: Endoskopické vybavení Karl Storz

Nabídka číslo: 289-25-PES-R2

19.11.2025


kat. číslo	název	kusů / MJ	DPH%	cena / kus / MJ bez DPH	CELKEM BEZ DPH
Oprava 3D FullHD videolaparoskopu Karl Storz					
26605BA	TIPCAM®1 S 3D LAP, with two FULL HD image sensors, direction of view 30°, diameter 10 mm, length 32 cm, autoclavable, S-technologies available, freely programmable camera head buttons, including video connecting cable, for use with IMAGE1 S (SN: 18220) Pozn.: Vzhledem k závažnosti opravy a nutnosti výměny některých částí dojde ke změně SN v důsledku opravy.	1	21	427 500,00 Kč	427 500,00 Kč

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Základní cena bez DPH:	427 500,00 Kč
0%	0,00	0,00	Cena celkem bez DPH:	427 500,00 Kč
12%	0,00	0,00	DPH 12%:	0,00 Kč
21%	427 500,00	89 775,00	DPH 21%:	89 775,00 Kč

Cena celkem včetně DPH: **517 275,00 Kč**

Platnost nabídky: do 30.12.2025, dodací lhůta: do 12 týdnů od objednání, záruční lhůta: 12 měsíců.
Při objednávce pod 10.000,- Kč bez DPH bude účtováno poštovné a balné, servis zajišťuje RADIX CZ s.r.o.

Děkuji Vám za Váš zájem a v případě dotazů se na mne, prosím, kdykoliv s důvěrou obraťte.
S pozdravem



PO #	P2025021110	Sold-To: 506321	Ship-To: 9001008
RMA #	46035462	RADIX CZ s.r.o.	RADIX CZ s.r.o.
		Caslavska 231	Karlov
Phone:		284 01 Kutna Hora	Caslavska 231
E-Mail:		Tschechische Republik	284 01 Kutna Hora
			Tschechische Republik

Evaluation Date	Sep 23, 2025	Model #	26605BA TIPCAM 1 S 3D LAP, 30°	Ship Date	Jul 13, 2023
Service Order #	5624199	Serial #	18220	RMA Date	Sep 04, 2025

CUSTOMER PROVIDED INFORMATION		
Reason for Return	damged insulation of data cable	Reason Confirmed Yes
Method of Reprocessing	Not specified	

EVALUATION RESULTS		
INSPECTION LOCATION	PASS/FAIL	COMMENTS
Visual Inspection (Handle)	FAIL-CRITICAL	O-ring on the connector plug is protruding
Visual inspection (Optical Shaft)	FAIL-NON CRITICAL	The shaft is scratched
Visual Inspection (Distal Tip)	PASS	
Visual Inspection (Control Buttons)	PASS	
Visual Inspection (Camera Cable)	FAIL-CRITICAL	The supply cable is cut
Visual Inspection Camera Cable Connector	PASS	
Visual Inspection (Light Connector)	PASS	
Visual Inspection Labeling	PASS	
Check UDI Code	PASS	
Ground Resistance Test Shaft	PASS	0,0220 Ohm
Ground Resistance Test Connector	PASS	0,0620 Ohm
Ground Resistance Test Connector Plug	PASS	0,2430 Ohm
Checking the power-up response	PASS	
System IDROM Verification	PASS	
Software Version Verification	FAIL-NON CRITICAL	2.4; Old software version, Software update required.
Device Operating Hours	PASS	298,0
Procedure Count	PASS	408,0
Cable Function Test	PASS	
Impact Resistance Test	PASS	
Control Button Function Test	PASS	
Checking the sheath diameter	PASS	
Light Output Check	PASS	86,0 %
Image Quality Verification	PASS	
Checking the image sharpness	FAIL-CRITICAL	Image is blurred due to wear
Image Quality Verification Test (Spots)	PASS	
White Balance Verification	PASS	

Fail-Non Critical: Damage Repair Optional. Fail-Critical: Damage Repair Required.

WARRANTY INFORMATION		
Warranty Granted	No	Evidence of 3rd Party Repair No
Reasoning For Warranty Decision	Outside of defined warranty period	

EVALUATION RESULTS		
Primary Damage Location	O-Ring Cable, Electrical Distal Tip	Repair Level Repair VE Level 3
Primary Damage Type	Shifted Parts Cut Wear Problem	Details
Primary Damage Cause	Wear / tear Customer use	

PO #	P2025021110	Sold-To: 506321	Ship-To: 9001008
RMA #	46035462	RADIX CZ s.r.o.	RADIX CZ s.r.o.
		Caslavska 231	Karlov
Phone:		284 01 Kutna Hora	Caslavska 231
E-Mail:		Tschechische Republik	284 01 Kutna Hora
			Tschechische Republik

Evaluation Date	Sep 23, 2025	Model #	26605BA TIPCAM 1 S 3D LAP, 30°	Ship Date	Jul 13, 2023
Service Order #	5624199	Serial #	18220	RMA Date	Sep 04, 2025

Repair work which has to be executed:

"

Demontieren & Montieren des Kabels
Reparatur aufgrund der festgestellten Mängel nicht möglich.

Dis-/Assembling the Cable
Repair not possible due to the identified defects.

"

RADIX CZ s.r.o.
Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora
Česká republika

tel.: +420 327 315 980
fax: +420 327 315 981
e-mail.: radix@radixcz.cz

servisní oddělení:
tel.: +420 777 599 050
e-mail: servis@radixcz.cz



Pracovní výkaz o opravě/ servisu zdravotnického prostředku

Zákazník <i>DEČÍN</i>	Číslo smlouvy/objednávky	Číslo pracovního výkazu <i>PS 97</i>
	Oddělení <i>OS</i>	

Název přístroje/systému	Výrobní číslo	Inv. číslo	Příslušenství:
1 <i>TIPCAN 1</i>	<i>18 220</i>		
Popis opravy: <i>26605 BA</i>			
<i>PRÁSKLA IZOLACE KABELU KAMEROVÉ HLAVY</i>			
<i>BYL ZASLANO VÝROBCI</i>			
<i>PŘÍPADNO NA SERVIS!</i>			
Poznámka:			
Přístroj je - není schopen bezpečného provozu Provedena el. zkouška dle ČSN EN 62353 ANO - NE			
Název přístroje/systému	Výrobní číslo	Inv. číslo	Příslušenství:
2			
Popis opravy:			
Poznámka:			
Přístroj je - není schopen bezpečného provozu Provedena el. zkouška dle ČSN EN 62353 ANO - NE			
Použité náhradní díly / instalační materiál:			

Vyúčtování

Práce	počet zpočatých hodin:	počet provedených PBTK / oprav:
Cestovné - trasa:	<i>KUTNÁ HORA - DEČÍN</i>	parkovné: <i>/</i>
Dle cenové nabídky č.:		