

Carl Zeiss spol. s.r.o., Praha

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
U Nemocnice 1
405 99 Děčín

Umístění: ORL - operační sál ✓

Přístroj:

Název:	OPMI Sensera
Výrobní č.:	6628502357
Inv. č.:	019089 (61-000151)

Popis cenové nabídky

Cenová nabídka na výměnu Xenonové lampy. Životnost lampy je 500 hod. Po této době dochází ke změně vlastností lampy a zvyšuje se riziko poškození systému.
Při spojení servisu s jinou zakázkou, možné krácení cestovného.

Náhradní díly

Kód	Název	ks	Cena	Cena celkem
0570-324	Xenon lamp XBO 180 W	1	15 290,00 Kč	15 290,00 Kč

Práce a ostatní

Popis	ks	Cena	Cena celkem
Práce servisního technika	1	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč
Doprava (Praha - Děčín)	2	2 200,00 Kč	4 400,00 Kč

Za Carl Zeiss spol. s.r.o.

Tomka Jakub
TRJTOMKA

Digitálně podepsal
Tomka Jakub TRJTOMKA
Datum: 2019.05.30
11:03:40 +02'00'

Jakub Tomka
Servisní technik

Souhrn

Cena náhradních dílů	15 290,00 Kč
Cena práce a ostatní	5 750,00 Kč
Cena celkem	21 040,00 Kč
DPH	4 418,40 Kč
Cena s DPH	25 458,40 Kč

Platnost této cenové nabídky je 6 týdnů od datumu uvedeného na této cenové nabídce. Tato cenová nabídka nemá charakter smlouvy. V případě dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Carl Zeiss spol. s.r.o.

Radlická 14/3201
150 00 Praha 5
Česká republika

Telefon: +420 233 101 232
Telefax: +420 233 101 223
E-mail: jakub.tomka@zeiss.com

Č. nabídky: TOM-19-023

Datum: 30.05.2019



Carl Zeiss spol. s.r.o., Praha

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
U Nemocnice 1
405 99 Děčín

Umístění: ORL - ambulance
Tomka

Přístroj:

Název:	OPMI Pico
Výrobní č.:	6627101569
Inv. č.:	019382/2 / 61001257/2

Popis cenové nabídky

Carl Zeiss spol. s.r.o.

Radlická 14/3201
150 00 Praha 5
Česká republika

Telefon: +420 233 101 232
Telefax: +420 233 101 223
E-mail: jakub.tomka@zeiss.com

Č. nabídky: TOM-19-022

Datum: 30.05.2019

Cenová nabídka na výměnu plastového krytu hlavy mikroskopu a krytu elektroniky na stativu.
V případě spojení servisu s jinou zakázkou, možné krácení cestovného.

Náhradní díly

Kód	Název	ks	Cena	Cena celkem
1058-430	Cover for OPMI Pico	1	961,00 Kč	961,00 Kč
1080-356	Cover plate	1	991,00 Kč	991,00 Kč
1101-407	Protector flaps	1	2 643,00 Kč	2 643,00 Kč

Práce a ostatní

Popis	ks	Cena	Cena celkem
Práce servisního technika	0,5	1 350,00 Kč	675,00 Kč
Doprava (Praha - Děčín)	2	2 200,00 Kč	4 400,00 Kč

Za Carl Zeiss spol. s.r.o.

Tomka Jakub
TRJTOMKA

Digitálně podepsal
Tomka Jakub TRJTOMKA
Datum: 2019.05.30
11:03:17 +02'00'

Jakub Tomka
Servisní technik

Souhrn

Cena náhradních dílů	4 595,00 Kč
Cena práce a ostatní	5 075,00 Kč
Cena celkem	9 670,00 Kč
DPH	2 030,70 Kč
Cena s DPH	11 700,70 Kč

Platnost této cenové nabídky je 6 týdnů od datumu uvedeného na této cenové nabídce. Tato cenová nabídka nemá charakter smlouvy. V případě dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Telefon: (+420) 233 101 221
Telefax: (+420) 233 101 223
E-mail: info.cz@zeiss.com
Internet: http://www.zeiss.cz
IČO: 49 35 66 91
DIČ: CZ49 35 66 91

Zapsáno v OR u Měst. soudu v Praze,
Oddíl C, vložka 19868
UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia a.s.
Bankovní spojení - CZK: 328 536 1005/2700
Bankovní spojení - EUR: 328 536 1048/2700

Jednatel:
Dr. Andreas Mohr