



Název veřejné zakázky: **Dodávky lůžek včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. - Část 3 - Matrace pasivní antidekubitní kompatibilní s lůžky Linet**

Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1617/2019**

### Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

Zadavatel rozhodl o zrušení výše uvedené části veřejné nadlimitní zakázky vyhlášené dne 26. 4. 2019 dle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.

#### **Odůvodnění pro zrušení části 3 - Matrace pasivní antidekubitní kompatibilní s lůžky Linet:**

V průběhu zadávacího řízení došla zadavatelem pověřená komise na jednom ze zasedání ke zjištění, že matrace, které jsou požadovány pro lůžka Eleganza 1, Latera, Latera Acute a Multicare LE mohou být pouze od společnosti Linet. V návodech k použití u uvedených lůžek je striktně napsáno, že musí být použity pouze matrace a příslušenství LINET – viz příloha č. 1 (strana 9 – Bezpečnostní pokyny, žlutě označený bod).

- ❖ Zajistěte, že pohyblivé části lůžka nejsou blokovány.
- ❖ Na lůžku mohou být použity pouze matrace a příslušenství Linet.
- ❖ Zařežujte lůžko v souladu s bezpečnostním zatížením lůžka uvedeným na štítku.

- Použitím matrace, u které by se neshodovaly rozměry s originální matrací Linet, nemusí být zajištěny funkce, které má matrace plnit tj. zamezit vzniku nových dekubitů.
- Použitím matrace, u které by se neshodovaly rozměry a nebyly by prořezy matrace přesně v místech, kde dochází k „lámání“ lůžka při polohování do sedu apod., nemusí být zajištěny funkce matrace viz výše a také může dojít ke skřípnutí části pacienta mezi dvě pohybující se ložné plochy (ložná plocha pod stehny a spodními zády)
- Použitím matrace, u které by nebyly prořezy přesně v místech, kde dochází k „lámání“ lůžka je velký předpoklad, že v těchto místech bude matrace více opotřebená a namáhaná a kvůli tomu ztratí rychleji svoji funkce viz výše.
- Matrací, která by nesplňovala požadavky na rozměry a přesné kopírování tvaru ložné plochy, je možné, že bude omezena funkčnost postranic u lůžka. Postranice se nemusí samy zamýkat do pozice, kdy zabraňují pacientovi opustit lůžko. Naopak také může dojít k tomu, že nebude postranice rychle spuštěna při nutnosti se dostat co nejbliž k pacientovi, jelikož postranice u lůžek Linet fungují tak, že se musí nejprve trochu natlačit dovnitř lůžka a poté jde zámek odemknout.
- Matrací, která by nesplňovala požadavky na rozměry a přesné kopírování tvaru ložné plochy, může být omezeno použití příslušenství (hrazda, infuzní stojan), které se umisťuje do otvorů



a místo pro to určených u nohou nebo u hlavy pacienta. Matrace může ložnou plochu přesahovat a příslušenství se do otvoru pro to určený nedostane nebo naopak bude deformována matrace.

- Aby nebyly ovlivněny funkce lůžka jako je integrovaná váha je nutné jednak dodržet shodné rozměry matrace s ložnou plochou a matrace musí přesně dosedat na ložnou plochu ve všech místech – matrace musí přesně kopírovat tvar ložné plochy lůžka, na kterou je pořizována
- Špatným nebo nepřesným vážením může dojít k poškození pacienta vlivem špatné indikaci vývoje zdravotního stavu pacienta a hlavně podávání špatného množství léčiv. Toto je zásadní problém, jelikož dle váhy pacienta uvedené na lůžku jsou podávány různé koncentrace a množství léčiv. Špatným množstvím léčiv může být zásadně ovlivněn zdravotní stav pacienta a nemusí být poskytována zdravotní péče taková, jakou by pacient potřeboval.
- Při poškození pacienta by se tato událost musela hlásit na SÚKL, kde by byl osloven i výrobce, aby lůžko prověřil, jestli jeho funkce jsou v pořádku, a pokud by výrobce zjistil, že byla použita jiná matrace a zadavatel nejednal dle návodu k použití, veškerá vina by padala na poskytovatele zdravotní péče. Výrobce by tímto vyloučil chybu jejich výrobku.
- Pokud by zadavatel nejednal v souladu s návodem k použití lůžka, kde je jednoznačně od výrobce uvedeno, že musí být použity matrace a příslušenství Linet, nemusí být zadavateli uznána záruka, v případě řešení reklamace.
- Při provádění pravidelných bezpečnostních technických kontrol (BTK – dle zákona č. 268/2014 Sb. §65) zadavateli nemusí být uděleno BTK, jelikož se nedržíme návodu k použití a váhy umístěné na lůžku nemusí fungovat správně. Pod spojení dvou věcí matrace od jiného výrobce než je lůžko, když v návodu k použití je striktně napsáno (jen matrace a příslušenství Linet) se nám servisní organizace nemusí podepsat, že lůžko prošlo BTK a nebude ho moct do odstranění závad používat.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Návod na použití Multicare LE

V Ústí nad Labem dne: 26.07.2019

06  
  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel