

Objednávka 5600054788

Datum objednávky 04.09.2020

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Teplice, o. z.

Duchcovská 53

415 29 Teplice

Medisap, s.r.o.
Na Rovnosti 2244/5
130 00 Praha 3

Vaše číslo dodavatele u nás
 1000046

Termín dodávky: 04.09.2020

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	oprava ZT Jedn.výkon	133.053,00	133.053,00

Při kontrole BTK zjištěny závady :

Ventilátor plicní Engström Carestation výr.č.CBCM01744

Ventilátor plicní Engström Carestation výr.č.CBCM01731

r.v.2009

viz CN

pro odd. ARO lůžka

Celk.hodn. s DPH CZK

, 133.053,00

Schválil: [REDACTED]

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. účet musí být zveřejněný.**

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena.** Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

DODAVATEL IČ 48029360 DIČ CZ48029360 medisap,s.r.o. Na Rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3 Tel.: 225001510 Fax: 225001555 E-mail: medisap@medisap.cz	Objednávka ze dne 03.09.2020 Naše zakázka 01-0-0001978 Den vystavení 03.09.2020
	ODBĚRATEL IČ SERVIS DIČ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. ████████████████████ Duchcovská 53 415 29 Teplice

Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o ODSOUHLASENÍ / ZAMÍTNUTÍ cenového návrhu k PŘÍSTROJI / NÁSTROJI převzému k opravě :

Modul E-miniC v.č. 6607957; Ventilátor ENGSTRÖM• v.č. CBCM01731; Ventilátor ENGSTRÖM• v.č. CBCM01744;

Vaše objednávka je u nás vedena pod číslem **01-0-0001978**
Servisní technik zodpovědný za Vaši zakázku je pan ██████████

Cenový návrh:

Provedení oprav závad zjištěných při BTK
CBCM01731: vadný ventilátor desky DU, únik v okruhu O2; nutná výměna ventilátoru DU (1009-6095-000) a netěsnícího průtokoměru O2 (1505-3208-000)
CBCM01744: poškození vyteklým elektrolytem z akumulátoru; nutná výměna poškozeného kabelu akumulátorů (1505-5702-000) a zajišťovacích pásek akumulátorů (2x 1504-3509-000)
6607957: nelze uložit kalibraci CO2; nutná výměna základní desky modulu (2083290-001)

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE

kat.číslo	název	množství	MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
1009-6095-000	Ventilátor DU	1,00	ks	2 555,30	2 555,30
1505-3208-000	Průtokoměr 0-160 l (ventilátor Engstöm)	1,00	ks	26 629,00	26 629,00
1505-5702-000	HARNESS EV/5 BTRY TO PWR MGT BRD	1,00	ks	3 608,00	3 608,00
1504-3509-000	OEM, STRAP BTRY RESTRAINT	2,00	ks	939,40	1 878,80
2083290-001	FRU, MINIC UNIT FOR MINIC, N-FC (REC)	1,00	ks	71 420,00	71 420,00
9998-2x	Práce servisního technika specialisty	3,00	hod	1 290,00	3 870,00
Celkem bez DPH					109 961,10

VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME.

Dne

podpis

VYSTAVIL

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády č. 180/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.