

Objednávka 2600131477

Datum objednávky **27.10.2021**

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil:

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., o.z.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Dartin, spol.s r.o.
Suchdolská 688
252 62 Horoměřice

Vaše číslo dodavatele u nás
1000078

Termín dodávky: **15.11.2021**

Dodávka pro NOVOR.JIRP

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku	Hodnota
Obj.množství	Jednotka			
00010	1	Kus	Oprava přístroje 76.453,60	76.453,60

Na základě vámi zaslané cenové kalkulace č. CK210036SM objednáváme opravu plicního ventilátoru Flow SIPAP, v.č.AJN03200, inv.č.210001947 na novorozeneckém oddělení JIRP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Kont.osoba: [REDACTED]

Jedná se o nutnou výměnu směšovače AIR/02 a desky PCB solenoidů a senzorů, předepsanou výrobcem

Celk.hodn. s DPH CZK

,

76.453,60

Vystavil:.....

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.**

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: **25488627** DIČ: **CZ25488627**

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]


Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

DODACI ADRESA	ODBERATEL
Adresa: Krajská zdravotní a.s.-Masarykova nem. Ústí n.L., o.z. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem	Adresa: Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem
Kontakt:	

VAŠE ZNAČKA	INVENTÁRNÍ KÓD ZP	NÁZEV ZP	IČ ODBĚRATELE	DATUM VYSTAVENÍ
SoD 28-0203	210001947	Infant Flow SiPAP	25488627	21.10.2021
NAŠE ZNAČKA	SERIOVÉ ČÍSLO ZP	VÝROBCE	SERVISNÍ TECHNIK	PLATNOST KALKULACE
	AJN03200	VIASYS Healthcare		04.11.2021

Dobrý den,
zasílám cenovou kalkulaci opravy přístroje Infant Flow SiPAP na základě BTK ze dne 13.5.2021,
ML 21-0468.

DPH	OBJ. č.	POPIS	KS	CENA/KS	-%	CELKEM	VCETNE DPH
21	21919-001-98	PCB solenoidů a senzorů	1	27 941,79		27 941,79	33 809,57
21	BR11329	Sipap Exchange Blender	1	31 020,00		31 020,00	37 534,20
21	PST	Hodina práce servisního technika	2	1 090,00		2 180,00	2 637,80
21	VP02	Výjezdní poplatek	1	2 043,00		2 043,00	2 472,03



Poznámka pro zákazníka:

Jedná se o výměnu směšovače AIR/O2 a desky PCB solenoidů a senzorů.

Výměna nutná, předepsaná výrobcem.

Celkem netto: 63 184,79
Celkem včetně DPH: 76 453,60

Umístění ZP:
Novorozenci JIP

DARTIN spol. s r.o.
centrála: servis@dartin.cz