

Nabídka na opravu výtahu

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

umístění výtahu: U Nemocnice 1

Děčín II-Nové Město

Děčín

405 02 Děčín 2

Výtah 2000 kg Interna – pravý velký výtah, v.č. 4379

Výměna vadného frekvenčního měniče, úprava elektro instalace, přepojení vodičů, naprogramování a spárování software .

Frekvenční měnič

Cena: 88.050,- Kč bez DPH

Práce potřebné k výměně frekvenčního měniče

Výměna vadného frekvenčního měniče, úprava elektro instalace, přepojení vodičů, naprogramování a spárování software. Uvedení výtahu do provozu a jeho odzkoušení.

Cena: 9.750,- Kč bez DPH

Cena celkem: 97.800,- Kč bez DPH

v Děčíně : 12.2.2025

Pavel Ševčík

Helgos s.r.o.

