

Objednávka 5600080208

Datum objednávky **25.02.2026**

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/slужby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Teplice, o. z.

Duchcovská 53

415 29 Teplice

LINET spol s.r.o.
Želevec 5
274 01 Slaný

Vaše číslo dodavatele u nás
1000203

Termín dodávky: **25.02.2026**

Fakturujte se splatností 30 dnů!

IP11694

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Jedn.výkon	100.641,60	100.641,60

Po opravách zaslat platné protokoly BTK!!!

20150151085 I Prasklý kryt rohu LF (D6011520E). Prasklý kryt rohu LH (D6011519E). Prasklý kryt rohu RF (D6011519E). Opýskaná barva na horní páce (D6011476F-9002), mechanik RF a LF.

20150151108 I Prasklý kryt rohu LF (D6011520E). Prasklý kryt rohu RF (D6011519E).

20180064200 Ulomená červená část pedálu (D4-08725-3020) brzdy RH.

20200130042 I Prasklý kryt rohu LF (D6011520E). Prasklý kryt rohu LH (D6011519E). Opýskaná barva na horní páce (D6011476F-9002), mechanik RF a LF.

20200130043 I Nefunkční váha, vadná ŘJ (8211-4402H)! Prasklý kryt rohu RF (D6011519E).

20200130044 I Prasklý kryt rohu LF (D6011520E). Prasklý kryt rohu RF (D6011519E).

20200130045 I Prasklý kryt rohu LF (D6011520E). Prasklý kryt rohu RF (D6011519E). Opýskaná barva na horní páce (D6011476F-9002), mechanik RF a LF.

20200130046 I Prasklý kryt rohu RH (D6011520E). Prasklý kryt rohu LH

Objednávka 5600080208

Datum objednávky 25.02.2026

LINET spol s.r.o.
274 01 Slaný

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
	(D6011519E). Prasklý kryt rohu RF (D6011519E). Opýskaná barva na horní páce (D6011476F-9002), mechaniky RF. 20200130047 I Prasklý kryt rohu RF (D6011519E). Opýskaná barva na horní páce (D6011476F-9002), mechaniky RF. 20080146639 I Nefunkční tlačítka záda a nohy nahoru - dolů, na pacienstkém ovladači. Závada je v adaptéru (S6007952C) nebo v ŘJ (8211-3503A), ne v ovladači. Poškozená rolna RF (D3-10211A) a rolna RH (D3-10211A). 20080146640 I Chybí levý a pravý plastový pedál (D6011328A) na nožních pákách brzd. Je poškozena postranice R (S6007631A-01), má utrženou gumu. Poškozená rolna LH (D3-10211A) a rolna RH (D3-10211A). 20080146641 I Oprýskaná a odlupující se barva na celé postranici R (S6007631A-01). 20150151084 I Prasklý kryt rohu RH (D6011520E). Prasklý kryt rohu LF (D6011520E). Prasklý kryt rohu LH (D6011519E). Prasklý kryt rohu RF (D6011519E).			


pro odd.interna JIP

Kontaktní osoba: 

Celk.hodn. s DPH CZK

,

100.641,60

Vystavil:.....


Dodavatel potvrzením této objednávky souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami Krajské zdravotní, a.s., s nimiž se seznámil na stránkách https://zakazky.kzcr.eu/document_public.html upravujícími práva a povinnosti dodavatele a Krajské zdravotní, a.s., při uzavření tohoto smluvního vztahu, nejsou-li touto objednávkou výslovně upraveny jinak. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

Zakázka: 10007418
Objednávka zákazníka: CN opravy po BTK

Dodavatel:

LINET spol. s r.o.
Želečnice 5
274 01 SLANÝ | CZ
IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

Zákazník:

Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem | CZ
IČ: 25488627 | DIČ: CZ25488627

Příjemce / cílová adresa:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
415 29 Teplice | CZ

Platební podmínky:

Datum vystavení: 25.2.2026
Způsob platby: bankovním převodem
Platební podmínka: Do 60 dní
Platnost nabídky do: 3.3.2026

Dodací podmínky:

Incoterms 2010: CPT
Způsob odběru: Ústí nad Labem

Kontakt:

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Sleva	Před slevou	Celkem brutto
10	S6007952C	adaptér, sestava, RAL9002, Latera RO, se smršť. trbičkou	1 KS	2 898,00	21%	608,58	2 898,00 CZK
					0%	2 898,00	3 506,58 CZK
	adaptér sestava RAL9002 Latera RO, se smršť. trbičkou						
20	8211-3503A	řídící jednotka motorů, PB35.03, 230V, 50Hz	1 KS	16 941,00	21%	3 557,61	16 941,00 CZK
					0%	16 941,00	20 498,61 CZK
	řídící jednotka motorů PB35.03 230V, 50Hz						
30	D3-10211A	díl rohový, PP, IMAGE D100, RAL7035, vstříkovaný	4 KS	105,00	21%	88,20	420,00 CZK
					0%	105,00	508,20 CZK
	Díl díl rohový PP vstříkovaný RAL7035 IMAGE D100						
40	D6011328A	pedál, PA, RAL7035, narazit na kulatinu D12, vstříkovaný	1 KS	172,00	21%	36,12	172,00 CZK
					0%	172,00	208,12 CZK
	pedál PA vstříkovaný RAL7035 narazit na kulatinu D12						
50	S6007631A-01	postranice 1 díl.skl, Latera Acute, R, sestava, lakováno - RAL9002 EA6542	2 KS	7 745,00	21%	3 252,90	15 490,00 CZK
					0%	7 745,00	18 742,90 CZK
	Montážní sestava postranice 1 díl.skl sestava lakováno R Latera Acute						

Zakázka: 10007418
Objednávka zákazníka: CN opravy po BTK

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Sleva	Před slevou	Celkem brutto
CM:01 Colour: RAL9002 EA6542							
60	D6011520E	kryt,ABS,rohu příčky,"LF/RH;EIII 2-52",RAL9002,vstřikovaný	8 KS	249,00	21%	418,32	1 992,00 CZK
					0%	249,00	2 410,32 CZK
	kryt ABS vstřikovaný RAL9002 nedefinováno LF/RH,EIII 2-52 rohu příčky						
70	D6011519E	kryt,ABS,rohu příčky,"RF/LH;EIII 2-52",RAL9002,vstřikovaný	12 KS	249,00	21%	627,48	2 988,00 CZK
					0%	249,00	3 615,48 CZK
	kryt ABS vstřikovaný RAL9002 nedefinováno RF/LH,EIII 2-52 rohu příčky						
80	D6011476F-9002	páka,Al,lakováno,RAL9002,horní mech.postr,odlitek	5 KS	979,00	21%	1 027,95	4 895,00 CZK
					0%	979,00	5 922,95 CZK
	páka Al tlak.lití lakováno RAL9002 nedefinováno horní mech.postr						
90	D4-08725-3020	pedál,Stretcher,PA,RAL3020	1 KS	278,00	21%	58,38	278,00 CZK
					0%	278,00	336,38 CZK
	pedál PA RAL3020 Stretcher						
100	8211-4402H	řídící jednotky,PB43RED,230V, SW8.34,velká exp.,bez akc. (H0080)	1 KS	17 126,00	21%	3 596,46	17 126,00 CZK
					0%	17 126,00	20 722,46 CZK
110	SMV006	Oprava typ 3., snížená sazba DPH	12 H	1 500,00	12%	2 160,00	18 000,00 CZK
					0%	1 500,00	20 160,00 CZK
120	SMD003	Servisní výjezd, snížená sazba DPH	2 KS	1 790,00	12%	429,60	3 580,00 CZK
					0%	1 790,00	4 009,60 CZK

SOUHRN

Celkem netto	84 780,00
Výstupní DPH	21,000 % 13 272,00
Výstupní DPH	12,000 % 2 589,60
Celkem brutto	100 641,60

Zakázka:	10007418
Objednávka zákazníka:	CN opravy po BTK

OSTATNÍ PODMÍNKY:

- 1 Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.
- 2 Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163.
- 3 Záruční doba: 24 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).