

Příloha č. 1 dodatečných informací č. 1 - 3

SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť

959: Vedení trubní - speciální části a doplňky

205.	B	595-X02	Demontáž, nový základ, montáž VZT jednotek na střešním plášti	kpl	2,000	Chybí jakýkoliv popis o co se jedná a zda jsou jednotky funkční – technická zpráva ani výkres nic neřeší
206.	B	595-X03	Demontáž, nový základ, montáž klimatizačních jednotek na střešním plášti	kpl	2,000	Chybí jakýkoliv popis o co se jedná a zda jsou jednotky funkční – technická zpráva ani výkres nic neřeší
207.	B	595-X04	Demontáž, montáž s odsazením VZT potrubí z fasády a střechy	kpl	1,000	Chybí jakýkoliv popis o co se jedná – technická zpráva ani výkres nic neřeší

968: Elektrické vedení – ostatní

208.	B	968-S01-x01	Demontáž hromosvodového vedení z fasády	kpl	1,000	Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
209.	B	968-S01-x02	Montáž a dodávka nového hromosvodového vedení na fasádě	kpl	1,000	Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
210.	B	968-S01-x03	Demontáž hromosvodového vedení ze střechy	kpl	1,000	Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
211.	B	968-S01-x04	Montáž a dodávka nového hromosvodového vedení střechy	kpl	1,000	Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
212.	B	968-S01-x05	Kontrola (měření) uzemnění	kpl	1,000	Má být toto měření provedeno před započítáním aby se zjistil současný stav ?
213.	B	968-S01-x06	Revize hromosvodu a uzemnění	kpl	1,000	Bez projektové dokumentace nelze provést výchozí revizi
214.	B	968-S01-x07	Rezerva - provedení nového uzemnění včetně výkopových prací	kpl	1,000	Není požadavek na uzemnění – k čemu je tato položka ?

SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť

959: Vedení trubní - speciální části a doplňky

486.	B	595-X02	Demontáž, nový základ, montáž VZT jednotek na střešním plášti	kpl	11,000	Chybí jakýkoliv popis o co se jedná a zda jsou jednotky funkční – technická zpráva ani výkres nic neřeší
487.	B	595-X03	Demontáž, nový základ, montáž klimatizačních jednotek na střešním plášti	kpl	6,000	Chybí jakýkoliv popis o co se jedná a zda jsou jednotky funkční – technická zpráva ani výkres nic neřeší
488.	B	595-X04	Demontáž, montáž s odsazením VZT potrubí z fasády a střechy	kpl	4,000	Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
489.	B	595-X05	Demontáž a zpětná montáž mobilní ocelové konstrukce pro anteény - včetně seřízení, demontáže a montáže antén / uskladnění v rámci budovy v době mezi demontáží a montáží	kpl	6,000	Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
490.	B	595-X06	Demontáž a zpětná montáž antény - včetně seřízení, demontáže a montáže antén / uskladnění v rámci budovy v době mezi demontáží a montáží	kpl	1,000	Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší

968: Elektrické vedení – ostatní

491.	B	968-S02-x01	Demontáž hromosvodového vedení z fasády	kpl	1,000	Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
492.	B	968-S02-x02	Montáž a dodávka nového hromosvodového vedení na fasádě	kpl	1,000	Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
493.	B	968-S02-x03	Demontáž hromosvodového vedení ze střechy	kpl	1,000	Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
494.	B	968-S02-x04	Montáž a dodávka nového hromosvodového vedení střechy	kpl	1,000	Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
495.	B	968-S02-x05	Kontrola (měření) uzemnění	kpl	1,000	Má být toto měření provedeno před započítáním aby se zjistil současný stav ?
496.	B	968-S02-x06	Revize hromosvodu a uzemnění	kpl	1,000	Bez projektové dokumentace nelze provést výchozí revizi
497.	B	968-S02-x07	Rezerva - provedení nového uzemnění včetně výkopových prací	kpl	1,000	Není požadavek na uzemnění – k čemu je tato položka ?

SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť

959: Vedení trubní - speciální části a doplňky

766.	B	595-X02	Demontáž, nový základ, montáž VZT jednotek na střešním plášti	kpl	2,000	Chybí jakýkoliv popis o co se jedná a zda jsou jednotky funkční – technická zpráva ani výkres nic neřeší
767.	B	595-X04	Demontáž, montáž s odsazením VZT potrubí z fasády a střechy	kpl	3,000	Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší

968: Elektrické vedení - ostatní

768.	B	968-S03-x01	Demontáž hromosvodového vedení z fasády	kpl	1,000	Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
769.	B	968-S03-x02	Montáž a dodávka nového hromosvodového vedení na fasádě	kpl	1,000	Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
770.	B	968-S03-x03	Demontáž hromosvodového vedení ze střechy	kpl	1,000	Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
771.	B	968-S03-x04	Montáž a dodávka nového hromosvodového vedení střechy	kpl	1,000	Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
772.	B	968-S03-x05	Kontrola (měření) uzemnění	kpl	1,000	Má být toto měření provedeno před započítím aby se zjistil současný stav ?
773.	B	968-S03-x06	Revize hromosvodu a uzemnění	kpl	1,000	Bez projektové dokumentace nelze provést výchozí revizi
774.	B	968-S03-x07	Rezerva - provedení nového uzemnění včetně výkopových prací	kpl	1,000	Není požadavek na uzemnění – k čemu je tato položka ?