

Objednávka 2600102529

Datum objednávky 02.04.2019

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

fax:

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., o.z.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

MEDESA s.r.o.
Na Vyšehradě 1092
572 01 Polička

Vaše číslo dodavatele u nás
1000543

Termín dodávky: 04.04.2019

Dodávka pro Patologie

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku	Hodnota
Obj.množství	Jednotka			

00010	1	Kus	Oprava přístroje 65.985,12	65.985,12
-------	---	-----	-------------------------------	-----------

Objednáváme u Vás opravu AUTOMATu ODVODŇOVACÍHO VIP6 VACUUM INFILLTRATION na Oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Inventární č.: 210003243

Výrobní číslo: 6032-0145

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Závada: Je potřeba vyměnit pumpu - zakázkový list č.: 91902191-03/19

Cena zadána na základě cenové nabídky č.: 2019160 ze dne 22.03.2019

DPH CZK

65.985,10

Schvál

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněn.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

CENOVÁ NABÍDKA

Ze dne: 22. 3. 2019

Číslo nabídky: 2019160

Odběratel: Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba:

Předmět nabídky

CN ZL91902191

Položky nabídky

Obj. číslo	Název	MJ	Cena/MJ [Kč bez DPH]	Pol. sleva	Cena/MJ po slevě [Kč bez DPH]	Množství [MJ]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Sazba DPH
SL001	Základní hodinová sazba	hod	1 690,00	6%	1 588,60	6	9 531,60	21%
SL002	Základní kilometrová sazba	km	17,10	6%	16,07	440	7 072,56	21%
F52-735-00	Air Pump	ks	40 350,00	6%	37 929,00	1	37 929,00	21%

Mezisoučet:

54 533,16

Nabídková cena

Celkem za výše uvedené položky bez DPH	58 014,00 Kč
Cena celkem po slevě bez DPH	54 533,16 Kč
DPH 21%	11 451,96 Kč
Cena celkem včetně DPH	65 985,12 Kč

Nabídka platná do: 21. 4. 2019

Vypracoval:

Servisní technik

MEDESA s.r.o.

Mobil:

Mail:

SOUTILASIME

- 2 -04- 2019

ZAKÁZKOVÝ LIST**MEDESA s.r.o.****IČ: 64254577**

Číslo:

91902191-03/19

Centrála Polička

Pobočka

Pobočka

MEDESA SK, s.r.o.

Na Vyšehradě 1092

Říčany u Prahy

Frýdek Místek

IČ: 36822167

572 01 Polička

Voděradská 2552/16

Ostravská ulice 494

831 06 Bratislava

251 01 Říčany u Prahy

Medesa

HOT-LINE:

www.medesa.cz

Odběratel:

Krajská zdravotní, a.s.

Patologie

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Česká republika

Číslo objednávky:

Objednal:

Přístroj: VIP6 Vacuum Infiltration (odvodňovací automat)

Sériové číslo: 6032-0145

Pracovník:

Datum vystavení: 19.2.2019

Neúčtovat - vše

Neúčtovat - práci

Neúčtovat - dopravu

Neúčtovat - materiál

Datum ukončení:

19.2.2019

Účtovat HOT-LINE

TYP ČINNOSTI**MATERIÁL**

X	Oprava na místě	Ks	Objednací číslo	Název	NÚ	NV
	Odvoz na dílnu	1,000	F52-735-00	Air Pump		
	Oprava na dílně					
	Dodání po opravě					
	Periodická BTK					
	Práce KL					
	Instalace					
	Deinstalace					
	Paušál Epp					
	Dodání zboží					
	Ostatní					

Hlášená chyba:

err 20,21

Práce (hodiny)	6
Ujeté km	440
Účtované hodiny	6
Účtované km	440

Stručný popis:

19/2/19

Diagnostika, závada nejprvděpodobněji způsobena vadnou pumpou, objednáno

22/2/19

Výměna pumpy, zjištěna netěsnost řady ferulí , opraveno, testováno

Pracovník dodavatele byl poučen o BOZP na pracovišti.

Přístroj je funkční a schopen provozu.**Odběratel převzal přístroj bez závad a souhlasí s výše uvedenými údaji.**

Potvrzení dodavatele:

Podpis (razítko) oprávněného pracovníka odběratele: