

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel Krajská zdravotní a.s. Soc.péče 3316/12a, Ústí n/Lab.	Výrobní číslo výtahu 4182 3588 1972
Umístění výtahu: Most - nemocnice Poliklinika č. 26	Nosnost BOV 250Kg
	stanic/nástupišť 5/5

Prohlížené díly - číslo se závadou zaškrtnout

I. STROJOVNA	II. ŠACHTA	III. KLEC
<input type="checkbox"/> 1 výtahový stroj/hydraulický agregát	<input type="checkbox"/> 21 ohrazení	<input checked="" type="checkbox"/> 41 podlaha
<input type="checkbox"/> 2 elektromotor/hydromotor	<input type="checkbox"/> 22 vodítka	<input type="checkbox"/> 42 stěny, strop
<input type="checkbox"/> 3 brzda	<input type="checkbox"/> 23 nosné prostředky	<input type="checkbox"/> 43 klecové dveře
<input type="checkbox"/> 4 koncový vypínač	<input type="checkbox"/> 24 vyvažovací závaží	<input type="checkbox"/> 44 závěs
<input type="checkbox"/> 5 omezovač rychlosti	<input type="checkbox"/> 25 prohlubeň	<input type="checkbox"/> 45 zachycovače
<input type="checkbox"/> 6 omezení doby chodu motoru	<input type="checkbox"/> 26 nárazníky	<input type="checkbox"/> 46 vodící čelist
<input type="checkbox"/> 7 hl. vypínač a pojistky	<input type="checkbox"/> 27 ovládání KV	<input type="checkbox"/> 47 odkláněcí křivka
<input checked="" type="checkbox"/> 8 rozvaděč	<input type="checkbox"/> 28 kladky, řetězky	<input type="checkbox"/> 48 ovladačová kombinace
<input type="checkbox"/> 9 příslušenství	<input checked="" type="checkbox"/> 29 šachetní dveře	<input type="checkbox"/> 49 nouzový signál
<input type="checkbox"/> 10 el./hydraul. schémata	<input checked="" type="checkbox"/> 30 dveřní uzávěrky	<input type="checkbox"/> 50 osvětlení
<input type="checkbox"/> 11 systém zabraňující klesání klece	<input type="checkbox"/> 31 patrové přepínače	<input type="checkbox"/> 51 el. instalace
<input type="checkbox"/> 12 bezpečnostní ventil	<input type="checkbox"/> 32 ovladačová kombinace	<input type="checkbox"/> 52 tabulky, návody
<input type="checkbox"/> 13 tlakový ventil	<input type="checkbox"/> 33 signalizace	<input type="checkbox"/> 53 revizní jízda
<input type="checkbox"/> 14 ventil ručního čerpadla	<input type="checkbox"/> 34 osvětlení	<input type="checkbox"/> 54 váhací zařízení
<input type="checkbox"/> 15 hadice, potrubí	<input type="checkbox"/> 35 tabulky, návody	<input type="checkbox"/> 55 dorozumívací zařízení
<input type="checkbox"/> 16 kontrola oleje	<input checked="" type="checkbox"/> 36 napínací zařiz. omezovače rychlosti (OR)	<input type="checkbox"/> 56 clona
<input type="checkbox"/> 17 ukazatel polohy klece	<input type="checkbox"/> 37 lano OR	<input type="checkbox"/> 57 snímače
<input checked="" type="checkbox"/> 18 přístup, osvětlení	<input type="checkbox"/> 38 opásání protiváhy	<input type="checkbox"/> 58
<input type="checkbox"/> 19 tabulky, značení, návody	<input type="checkbox"/> 39 mazání výtahu	
<input type="checkbox"/> 20 has.přístroj	<input type="checkbox"/> 40 čištění výtahové šachty	

Do pokusu REKONSTRUKCE

ZÁVADY

8/ nefunkční uzávěrový okenní

18/ uplínání stroje, chybí kus měklu

29/ opřeborní sádkové dveře a uzávěrky „30“

36/ opřeborní zámek OR 47/ poruchové tlač v kleci

ZÁVĚR

I. Výtah je způsobilý provozu

ANO

☒ NE

pro závady podle bodů:

Odpovědný pracovník provozovatele:

RADEK JENŠÍK

Jméno:

Prohlídka provedená dne:

16.1.2024

Jméno:

Razítko a podpis:

Krajská zdravotní, a.s.
- Nemocnice Most
Oddělení správy a údržby nemovitostí Most
J.E. Purkyně 270, 434 64 Most
IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627
tel: 478 031 111

Razítko a podpis:

