

AKCE:

**Nové pracoviště magnetické rezonance,  
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.  
– projektové práce IV.**

MÍSTO:

J.E.Purkyně 270, k.ú. Most II 699594

ÚČEL:

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

**A – Průvodní zpráva**

Vypracoval :

Ing. Martin Gazda

.....

Datum:

Květen 2019

Vyhotovení:

\_\_\_\_\_

**OBSAH :**

**A Průvodní zpráva**

**A.1 Identifikační údaje**

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

**A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

## **A Průvodní zpráva**

### **A.1 Identifikační údaje**

#### **A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby : **Nové pracoviště magnetické rezonance,  
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.  
– projektové práce IV.**

Místo stavby : J. E. Purkyně 270/5, Most  
parc. č. 4335 k.ú. Most II 699594

Předmět PD : stavební úpravy – vestavba, venkovní úpravy

#### **A.1.2 Údaje o vlastníkovi**

Stavebník: Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
IČ : 25488627 DIČ : CZ25488627

#### **A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace**

Zpracovatel PD: SPECTA, s.r.o., Na Popluží 821/11  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ : 273 05 350 DIČ : CZ27305350

Odpovědný projektant: Ing. Martin Gazda  
Zeyeroва 40, 400 03 Ústí nad Labem  
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  
ČKAIT - 0402032

### **A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavbu tvoří 1 stavební objekt a 2 provozní soubory – „PS 01 – Magnetická rezonance“ a „PS 02 – Vybavení interiéru“.

### **A.3 Seznam vstupních podkladů**

- neúplná PD skutečného provedení poskytnutá správcem nemocnice
- doměření stávajícího stavu (02-05/2019)
- prohlídka objektu
- PD pro stavební řízení
- doplňující informace od zadavatele a správce, kontrolní porady k PD

### **SEZNAM PD**

A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

C – Situační výkresy

C.1 Přehledná situace (M – 1:10 000)

C.2 Situace na podkladu KN (M – 1:1000)

C.3 Koordinační situace (M – 1:200)

D.1 – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.2 Stavebně konstrukční část

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.1 Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

D.1.4.2 Zařízení pro vytápění

D.1.4.3 Zařízení chlazení

D.1.4.4 Zařízení zdravotně technických instalací

D.1.4.5 Zařízení pro mediplyny

D.1.4.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky  
vč. bleskosvodů

D.1.4.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

D.1.4.8 Zařízení měření a regulace

D.3 – PROVOZNÍ SOUBORY

D.3.1 PS 01 – Magnetická rezonance

D.3.2 PS 02 – Vybavení interiéru

E – Dokladová část

E.1 Doklady

E.2 Hluková studie

E.3 Plán BOZP

F – Nákladová část

F.1 Položkový rozpočet

F.2 Výkaz výměr

AKCE:

**Nové pracoviště magnetické rezonance,  
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.  
– projektové práce IV.**

MÍSTO:

J.E.Purkyně 270, k.ú. Most II 699594

ÚČEL:

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

**A – Průvodní zpráva**

Vypracoval :

Ing. Martin Gazda

.....

Datum:

Květen 2019

Vyhotovení:

\_\_\_\_\_

**OBSAH :**

**A Průvodní zpráva**

**A.1 Identifikační údaje**

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

**A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

## **A Průvodní zpráva**

### **A.1 Identifikační údaje**

#### **A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby : **Nové pracoviště magnetické rezonance,  
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.  
– projektové práce IV.**

Místo stavby : J. E. Purkyně 270/5, Most  
parc. č. 4335 k.ú. Most II 699594

Předmět PD : stavební úpravy – vestavba, venkovní úpravy

#### **A.1.2 Údaje o vlastníkovi**

Stavebník: Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
IČ : 25488627 DIČ : CZ25488627

#### **A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace**

Zpracovatel PD: SPECTA, s.r.o., Na Popluží 821/11  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ : 273 05 350 DIČ : CZ27305350

Odpovědný projektant: Ing. Martin Gazda  
Zeyerova 40, 400 03 Ústí nad Labem  
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  
ČKAIT - 0402032

### **A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavbu tvoří 1 stavební objekt a 2 provozní soubory – „PS 01 – Magnetická rezonance“ a „PS 02 – Vybavení interiéru“.

### **A.3 Seznam vstupních podkladů**

- neúplná PD skutečného provedení poskytnutá správcem nemocnice
- doměření stávajícího stavu (02-05/2019)
- prohlídka objektu
- PD pro stavební řízení
- doplňující informace od zadavatele a správce, kontrolní porady k PD

### **SEZNAM PD**

A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

C – Situační výkresy

C.1 Přehledná situace (M – 1:10 000)

C.2 Situace na podkladu KN (M – 1:1000)

C.3 Koordinační situace (M – 1:200)

D.1 – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.2 Stavebně konstrukční část

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.1 Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

D.1.4.2 Zařízení pro vytápění

D.1.4.3 Zařízení chlazení

D.1.4.4 Zařízení zdravotně technických instalací

D.1.4.5 Zařízení pro mediplyny

D.1.4.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky  
vč. bleskosvodů

D.1.4.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

D.1.4.8 Zařízení měření a regulace

D.3 – PROVOZNÍ SOUBORY

D.3.1 PS 01 – Magnetická rezonance

D.3.2 PS 02 – Vybavení interiéru

E – Dokladová část

E.1 Doklady

E.2 Hluková studie

E.3 Plán BOZP

F – Nákladová část

F.1 Položkový rozpočet

F.2 Výkaz výměr



AKCE:

**Nové pracoviště magnetické rezonance,  
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.  
– projektové práce IV.**

MÍSTO:

J.E.Purkyně 270, k.ú. Most II 699594

ÚČEL:

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

**A – Průvodní zpráva**

Vypracoval :

Ing. Martin Gazda

.....

Datum:

Květen 2019

Vyhotovení:

\_\_\_\_\_

**OBSAH :**

**A Průvodní zpráva**

**A.1 Identifikační údaje**

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

**A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

## **A Průvodní zpráva**

### **A.1 Identifikační údaje**

#### **A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby : **Nové pracoviště magnetické rezonance,  
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.  
– projektové práce IV.**

Místo stavby : J. E. Purkyně 270/5, Most  
parc. č. 4335 k.ú. Most II 699594

Předmět PD : stavební úpravy – vestavba, venkovní úpravy

#### **A.1.2 Údaje o vlastníkovi**

Stavebník: Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
IČ : 25488627 DIČ : CZ25488627

#### **A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace**

Zpracovatel PD: SPECTA, s.r.o., Na Popluží 821/11  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ : 273 05 350 DIČ : CZ27305350

Odpovědný projektant: Ing. Martin Gazda  
Zeyeroва 40, 400 03 Ústí nad Labem  
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  
ČKAIT - 0402032

### **A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavbu tvoří 1 stavební objekt a 2 provozní soubory – „PS 01 – Magnetická rezonance“ a „PS 02 – Vybavení interiéru“.

### **A.3 Seznam vstupních podkladů**

- neúplná PD skutečného provedení poskytnutá správcem nemocnice
- doměření stávajícího stavu (02-05/2019)
- prohlídka objektu
- PD pro stavební řízení
- doplňující informace od zadavatele a správce, kontrolní porady k PD

### **SEZNAM PD**

A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

C – Situační výkresy

C.1 Přehledná situace (M – 1:10 000)

C.2 Situace na podkladu KN (M – 1:1000)

C.3 Koordinační situace (M – 1:200)

D.1 – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.2 Stavebně konstrukční část

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.1 Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

D.1.4.2 Zařízení pro vytápění

D.1.4.3 Zařízení chlazení

D.1.4.4 Zařízení zdravotně technických instalací

D.1.4.5 Zařízení pro mediplyny

D.1.4.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky  
vč. bleskosvodů

D.1.4.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

D.1.4.8 Zařízení měření a regulace

D.3 – PROVOZNÍ SOUBORY

D.3.1 PS 01 – Magnetická rezonance

D.3.2 PS 02 – Vybavení interiéru

E – Dokladová část

E.1 Doklady

E.2 Hluková studie

E.3 Plán BOZP

F – Nákladová část

F.1 Položkový rozpočet

F.2 Výkaz výměr

AKCE:

**Nové pracoviště magnetické rezonance,  
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.  
– projektové práce IV.**

MÍSTO:

J.E.Purkyně 270, k.ú. Most II 699594

ÚČEL:

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

**A – Průvodní zpráva**

Vypracoval :

Ing. Martin Gazda

.....

Datum:

Květen 2019

Vyhotovení:

\_\_\_\_\_

**OBSAH :**

**A Průvodní zpráva**

**A.1 Identifikační údaje**

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

**A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

## **A Průvodní zpráva**

### **A.1 Identifikační údaje**

#### **A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby : **Nové pracoviště magnetické rezonance,  
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.  
– projektové práce IV.**

Místo stavby : J. E. Purkyně 270/5, Most  
parc. č. 4335 k.ú. Most II 699594

Předmět PD : stavební úpravy – vestavba, venkovní úpravy

#### **A.1.2 Údaje o vlastníkovi**

Stavebník: Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
IČ : 25488627 DIČ : CZ25488627

#### **A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace**

Zpracovatel PD: SPECTA, s.r.o., Na Popluží 821/11  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ : 273 05 350 DIČ : CZ27305350

Odpovědný projektant: Ing. Martin Gazda  
Zeyerova 40, 400 03 Ústí nad Labem  
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  
ČKAIT - 0402032

### **A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavbu tvoří 1 stavební objekt a 2 provozní soubory – „PS 01 – Magnetická rezonance“ a „PS 02 – Vybavení interiéru“.

### **A.3 Seznam vstupních podkladů**

- neúplná PD skutečného provedení poskytnutá správcem nemocnice
- doměření stávajícího stavu (02-05/2019)
- prohlídka objektu
- PD pro stavební řízení
- doplňující informace od zadavatele a správce, kontrolní porady k PD

### **SEZNAM PD**

A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

C – Situační výkresy

C.1 Přehledná situace (M – 1:10 000)

C.2 Situace na podkladu KN (M – 1:1000)

C.3 Koordinační situace (M – 1:200)

D.1 – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.2 Stavebně konstrukční část

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.1 Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

D.1.4.2 Zařízení pro vytápění

D.1.4.3 Zařízení chlazení

D.1.4.4 Zařízení zdravotně technických instalací

D.1.4.5 Zařízení pro mediplyny

D.1.4.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky  
vč. bleskosvodů

D.1.4.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

D.1.4.8 Zařízení měření a regulace

D.3 – PROVOZNÍ SOUBORY

D.3.1 PS 01 – Magnetická rezonance

D.3.2 PS 02 – Vybavení interiéru

E – Dokladová část

E.1 Doklady

E.2 Hluková studie

E.3 Plán BOZP

F – Nákladová část

F.1 Položkový rozpočet

F.2 Výkaz výměr



AKCE:

**Nové pracoviště magnetické rezonance,  
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.  
– projektové práce IV.**

MÍSTO:

J.E.Purkyně 270, k.ú. Most II 699594

ÚČEL:

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

**A – Průvodní zpráva**

Vypracoval :

Ing. Martin Gazda

.....

Datum:

Květen 2019

Vyhotovení:

\_\_\_\_\_

**OBSAH :**

**A Průvodní zpráva**

**A.1 Identifikační údaje**

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

**A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

## **A Průvodní zpráva**

### **A.1 Identifikační údaje**

#### **A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby : **Nové pracoviště magnetické rezonance,  
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.  
– projektové práce IV.**

Místo stavby : J. E. Purkyně 270/5, Most  
parc. č. 4335 k.ú. Most II 699594

Předmět PD : stavební úpravy – vestavba, venkovní úpravy

#### **A.1.2 Údaje o vlastníkovi**

Stavebník: Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
IČ : 25488627 DIČ : CZ25488627

#### **A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace**

Zpracovatel PD: SPECTA, s.r.o., Na Popluží 821/11  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ : 273 05 350 DIČ : CZ27305350

Odpovědný projektant: Ing. Martin Gazda  
Zeyerova 40, 400 03 Ústí nad Labem  
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  
ČKAIT - 0402032

### **A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavbu tvoří 1 stavební objekt a 2 provozní soubory – „PS 01 – Magnetická rezonance“ a „PS 02 – Vybavení interiéru“.

### **A.3 Seznam vstupních podkladů**

- neúplná PD skutečného provedení poskytnutá správcem nemocnice
- doměření stávajícího stavu (02-05/2019)
- prohlídka objektu
- PD pro stavební řízení
- doplňující informace od zadavatele a správce, kontrolní porady k PD

### **SEZNAM PD**

A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

C – Situační výkresy

C.1 Přehledná situace (M – 1:10 000)

C.2 Situace na podkladu KN (M – 1:1000)

C.3 Koordinační situace (M – 1:200)

D.1 – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.2 Stavebně konstrukční část

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.1 Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

D.1.4.2 Zařízení pro vytápění

D.1.4.3 Zařízení chlazení

D.1.4.4 Zařízení zdravotně technických instalací

D.1.4.5 Zařízení pro mediplyny

D.1.4.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky  
vč. bleskosvodů

D.1.4.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

D.1.4.8 Zařízení měření a regulace

D.3 – PROVOZNÍ SOUBORY

D.3.1 PS 01 – Magnetická rezonance

D.3.2 PS 02 – Vybavení interiéru

E – Dokladová část

E.1 Doklady

E.2 Hluková studie

E.3 Plán BOZP

F – Nákladová část

F.1 Položkový rozpočet

F.2 Výkaz výměr

AKCE:

**Nové pracoviště magnetické rezonance,  
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.  
– projektové práce IV.**

MÍSTO:

J.E.Purkyně 270, k.ú. Most II 699594

ÚČEL:

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

**A – Průvodní zpráva**

Vypracoval :

Ing. Martin Gazda

.....

Datum:

Květen 2019

Vyhotovení:

\_\_\_\_\_

**OBSAH :**

**A Průvodní zpráva**

**A.1 Identifikační údaje**

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

**A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

## **A Průvodní zpráva**

### **A.1 Identifikační údaje**

#### **A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby : **Nové pracoviště magnetické rezonance,  
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.  
– projektové práce IV.**

Místo stavby : J. E. Purkyně 270/5, Most  
parc. č. 4335 k.ú. Most II 699594

Předmět PD : stavební úpravy – vestavba, venkovní úpravy

#### **A.1.2 Údaje o vlastníkovi**

Stavebník: Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
IČ : 25488627 DIČ : CZ25488627

#### **A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace**

Zpracovatel PD: SPECTA, s.r.o., Na Popluží 821/11  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ : 273 05 350 DIČ : CZ27305350

Odpovědný projektant: Ing. Martin Gazda  
Zeyerova 40, 400 03 Ústí nad Labem  
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  
ČKAIT - 0402032

### **A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavbu tvoří 1 stavební objekt a 2 provozní soubory – „PS 01 – Magnetická rezonance“ a „PS 02 – Vybavení interiéru“.

### **A.3 Seznam vstupních podkladů**

- neúplná PD skutečného provedení poskytnutá správcem nemocnice
- doměření stávajícího stavu (02-05/2019)
- prohlídka objektu
- PD pro stavební řízení
- doplňující informace od zadavatele a správce, kontrolní porady k PD

### **SEZNAM PD**

A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

C – Situační výkresy

C.1 Přehledná situace (M – 1:10 000)

C.2 Situace na podkladu KN (M – 1:1000)

C.3 Koordinační situace (M – 1:200)

D.1 – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.2 Stavebně konstrukční část

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.1 Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

D.1.4.2 Zařízení pro vytápění

D.1.4.3 Zařízení chlazení

D.1.4.4 Zařízení zdravotně technických instalací

D.1.4.5 Zařízení pro mediplyny

D.1.4.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky  
vč. bleskosvodů

D.1.4.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

D.1.4.8 Zařízení měření a regulace

D.3 – PROVOZNÍ SOUBORY

D.3.1 PS 01 – Magnetická rezonance

D.3.2 PS 02 – Vybavení interiéru

E – Dokladová část

E.1 Doklady

E.2 Hluková studie

E.3 Plán BOZP

F – Nákladová část

F.1 Položkový rozpočet

F.2 Výkaz výměr



AKCE:

**Nové pracoviště magnetické rezonance,  
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.  
– projektové práce IV.**

MÍSTO:

J.E.Purkyně 270, k.ú. Most II 699594

ÚČEL:

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

**A – Průvodní zpráva**

Vypracoval :

Ing. Martin Gazda

.....

Datum:

Květen 2019

Vyhotovení:

\_\_\_\_\_

**OBSAH :**

**A Průvodní zpráva**

**A.1 Identifikační údaje**

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

**A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

## **A Průvodní zpráva**

### **A.1 Identifikační údaje**

#### **A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby : **Nové pracoviště magnetické rezonance,  
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.  
– projektové práce IV.**

Místo stavby : J. E. Purkyně 270/5, Most  
parc. č. 4335 k.ú. Most II 699594

Předmět PD : stavební úpravy – vestavba, venkovní úpravy

#### **A.1.2 Údaje o vlastníkovi**

Stavebník: Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
IČ : 25488627 DIČ : CZ25488627

#### **A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace**

Zpracovatel PD: SPECTA, s.r.o., Na Popluží 821/11  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ : 273 05 350 DIČ : CZ27305350

Odpovědný projektant: Ing. Martin Gazda  
Zeyerova 40, 400 03 Ústí nad Labem  
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  
ČKAIT - 0402032

### **A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavbu tvoří 1 stavební objekt a 2 provozní soubory – „PS 01 – Magnetická rezonance“ a „PS 02 – Vybavení interiéru“.

### **A.3 Seznam vstupních podkladů**

- neúplná PD skutečného provedení poskytnutá správcem nemocnice
- doměření stávajícího stavu (02-05/2019)
- prohlídka objektu
- PD pro stavební řízení
- doplňující informace od zadavatele a správce, kontrolní porady k PD

### **SEZNAM PD**

A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

C – Situační výkresy

C.1 Přehledná situace (M – 1:10 000)

C.2 Situace na podkladu KN (M – 1:1000)

C.3 Koordinační situace (M – 1:200)

D.1 – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.2 Stavebně konstrukční část

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.1 Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

D.1.4.2 Zařízení pro vytápění

D.1.4.3 Zařízení chlazení

D.1.4.4 Zařízení zdravotně technických instalací

D.1.4.5 Zařízení pro mediplyny

D.1.4.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky  
vč. bleskosvodů

D.1.4.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

D.1.4.8 Zařízení měření a regulace

D.3 – PROVOZNÍ SOUBORY

D.3.1 PS 01 – Magnetická rezonance

D.3.2 PS 02 – Vybavení interiéru

E – Dokladová část

E.1 Doklady

E.2 Hluková studie

E.3 Plán BOZP

F – Nákladová část

F.1 Položkový rozpočet

F.2 Výkaz výměr